



Bane:
Lyngdal Stadion
Sted:
Lyngdal
Status:

C

[Kart](#)
[Info](#)

Fylke:
Vest-Agder
GPS-punkt
N58,13507
E7,06604



Banekategori:
Kommuneanlegg

Byggeår:
1952

Fast dekke:
2012

Siste rehabilitering:

Eier:
Lyngdal IL

Friidrettskategori:
Stadion med 6 eller flere rundbaner

Rundbaner:
6

Sprintbaner:
6

Sist befart:
Vår 2013

Fabrikat:
Polytan

Banefarge:
Rød

Kastbur:
Godt kastbur

Sertifikat:
Nei

Tribunekap:

Totalkap.:

Merknader:

KKast mot løpebanen. Kunstgress. En sektor fra 1998.



(Kart og info fra Kulturdepartementets Idrettsavdelings nettsider – www.idrettsanlegg.no)